

www.studioredondo.it

fig.1





Appart. II°p - soggiorno sig.	Concesio
Immagine Descrizione	Angolo nord
Date	'2012
Image Time	12.49.44
Nome file	IR_0317.jpg
Sp1 Spotmeter Temperature	15.0 °C
Temperatura massima	20.8 °C
Temperatura minima	13.8 °C
Isolamento 1 Temperatura	14.0 °C
Li1 Temperatura massima	20.7 °C
Li2 Temperatura massima	20.3 °C
Li1 Temperatura minima	15.0 °C
Li2 Temperatura minima	13.9 °C
Image Camera Type	FLIR E50
Emissivity	0.95
Object Distance	2.0 m
Reflected Apparent Temperature	20.0 °C
Atmospheric Temperature	19.0 °C
Umidità relativa	66.0 %

www.studioredondo.it



Ripresa esterna fig.6:
facciata lato est

www.studioredondo.it

Nome file	IR_0283.jpg
Image Time	9.47.39
Date	/2012
Image Camera Type	FLIR E50
Emissivity	0.95
Object Distance	11.0 m
Reflected Apparent Temperature	20.0 °C
Atmospheric Temperature	8.0 °C
Umidità relativa	70.0 %
Sp1 Spotmeter Temperature	6.8 °C
Temperatura massima	16.3 °C



Ripresa esterna fig.7:
facciata lato est

www.studioredondo.it

Date	/2012
Nome file	IR_0289.jpg
Image Time	9.51.02
Image Camera Type	FLIR E50
Emissivity	0.95
Object Distance	10.0 m
Reflected Apparent Temperature	20.0 °C
Atmospheric Temperature	8.0 °C
Umidità relativa	70.0 %
Sp1 Spotmeter Temperature	5.9 °C
Sp2 Spotmeter Temperature	12.0 °C
Sp3 Spotmeter Temperature	8.6 °C
Temperatura massima	16.0 °C

www.studioredondo.it

Comment: accertata infiltrazione sulla parete edificio lato est ed internamente. In base alle fotografie e termogrammi Fig. 1; 2; 6 e7 si ritiene di escludere la C.F. come causa delle infiltrazioni. L'origine è da ricercare sul raccordo e sullo scarico del pluviale posizionato davanti alla C.F.

Recommendation:
Eseguire sondaggio in copertura in corrispondenza dello scarico dell'acqua piovana (1) e della canna fumaria (2); verificare la porzione di parete esterna sommitale (copertura) e il tratto inferiore interessata dalle infiltrazioni (3).
È molto probabile che l'origine della perdita e dell'infiltrazione sia causata dal raccordo al tratto di scarico o di raccolta dell'acqua piovana prima dell'uscita e della curva esterna del pluviale.

(...) = *riferimento alle note sulla fig.7*

Inspected by Fausto Redondo

Signatu date /2012